

令和6年1月11日（木）



- ・ 調査中にフランジとナット間に、隙間がある事が発見される。
ボルト・ナットがゆるみ、漏水したと思われる。



令和6年1月12日（金）

漏水が確認された，フランジ部を掘削し管全体が見えるようにし調査をしたところ，導水管の浸出水バルブピット直近のフランジ部に亀裂が発見される。

外部に漏水させないための対応として，漏水箇所をブルーシートで囲い，漏水した浸出水を原水ピットに流入させる措置を行なっている。

