


令和6年1月10日（水）

- ・ 浸出水バルブピット



- ・ 管とポリスリーブの間より、漏水を確認する。





令和6年1月10日(水)

- ・7時10分頃に、浸出水遮断弁を開いていない状態で、原水ピットポンプが運転する。
- ・調査したところ、浸出水バルブピットから水が出ていることが確認される。
- ・水質を測定したところ、pH11・カルシウム1300・塩化物イオン濃度14300とでしたので、浸出水と確認ができる。