



サンプリング井戸（下流側）

簡易水質検査結果

| 検査項目 | 原水ピット下流側井戸 | サンプリング井戸 |
|-------|------------|-----------|
| | | (下流側) |
| p h | 7.96 | 7.71 |
| 水温 | 11°C | 13°C |
| カルシウム | 140mg/L | 130mg/L |
| 塩素イオン | 500mg/L以下 | 500mg/L以下 |

令和6年1月12日（金）9：00採水

- ・ p hは中性であり異常値は見られなかった。
- ・ カルシウムは、想定する浸出水の濃度の1,500mg/Lより低く、異常値は見られなかった。
- ・ 塩素イオンは、想定する浸出水の濃度の15,000mg/Lより低く、異常値は見られなかった。