

令和 6 年度 見崎山埋立処分場維持管理状況報告書

○埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(施行規則第4条の7第4項 イ)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	H24年埋立終了												
焼却残渣													
不燃物残渣													
合計													

○擁壁・遮水工の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ロ・ハ)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁	点検日	2日	14日	4日									
	点検結果	OK	OK	OK									
遮水工	点検日	設置無し											
	点検結果												

○原水バルブ・浸出水処理設備機能状態の点検結果(施行規則第4条の7第4項 ヘ・ト)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原水バルブ	点検日	2日	14日	4日									
	点検結果	OK	OK	OK									
浸出水処理設備	点検日	2日	14日	4日									
	点検結果	OK	OK	OK									

○導水管又は当該浸出水処理設備の配管の防凍のための措置の状況点検結果(施行規則第4条の7第4項 チ)

設備の点検項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
原水ピット	点検日	2日	14日	4日									
	点検結果	OK	OK	OK									
浸出水処理設備 配管	点検日	2日	14日	4日									
	点検結果	OK	OK	OK									

○埋立地残余容量測定(施行規則第4条の7第4項 リ)

残余容量	測定日	
	測定結果	m ³