

令和5年12月1日現在の進捗状況です。受入ピットの掘削や基礎工事等を行っています。

- ・現場全景航空写真



- ・受入ピット掘削状況



- ・排水処理設備室付近基礎工事状況



- ・地下灯油タンク基礎底盤配筋状況



- ・ソイルネイリング（山留工事）施工状況

